

Návod na použitie ochranných okuliarov všetkých typov

50510,50511,50512,50513

Tieto okuliare sú určené k ochrane očí pred nárazom pomaly letiacich častíc a rýchlo letiacich častíc s nízkou energiou nárazu. Nie sú určené pre prácu s pneumatickými nástrojmi. Bezfarebný zorník je zabezpečený ochrannou vrstvou proti poškrabaniu. Konštrukcia okuliarov niektorých typov umožňuje prispôbenie ich dĺžky potrebám užívateľa. Okuliare sú vhodné na celodenné používanie.

Nasadenie:

Pred prvým použitím okuliarov prispôbte posunutím dĺžku nastaviteľných ručiek okuliarov tak, aby sa okuliare nešmýkali pri pohyboch hlavy.

Čistenie:

Zorník musí byť pravidelne čistený, čistíte vždy teplou mydlovou vodou. Osušte prikladaním jemnej tkaniny. Čo najmenej utierajte, hlavne nie nasucho. Chráňte okuliare proti extrémnemu poškrabaniu.

Skladovanie:

Uchovávajte na suchom mieste mimo dosahu slnečného žiarenia. Skladujte pri teplote medzi 5 ° C až 40 ° C a pri vlhkosti vzduchu menšej ako 90%. Chráňte pred mechanickým poškodením a pred kontaktom so zmäčadlom, rozpúšťalí a ich výparmi. Po práci uložte do vhodného obalu.

Údržba:

Najdlhšia životnosť je 2 roky. Poškriabaný alebo inak poškodený zorník vyžaduje výmenu okuliarov.

Upozornenie:

Materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou, môžu byť u citlivých osôb príčinou alergických reakcií.

Likvidácia nepotrebného materiálu:

Neupotrebitelný výrobok možno zlikvidovať ako tuhý domový odpad.

Návod na použitie ochranných okuliarov všetkých typov

50510,50511,50512,50513

Tieto okuliare sú určené k ochrane očí pred nárazom pomaly letiacich častíc a rýchlo letiacich častíc s nízkou energiou nárazu. Nie sú určené pre prácu s pneumatickými nástrojmi. Bezfarebný zorník je zabezpečený ochrannou vrstvou proti poškrabaniu. Konštrukcia okuliarov niektorých typov umožňuje prispôbenie ich dĺžky potrebám užívateľa. Okuliare sú vhodné na celodenné používanie.

Nasadenie:

Pred prvým použitím okuliarov prispôbte posunutím dĺžku nastaviteľných ručiek okuliarov tak, aby sa okuliare nešmýkali pri pohyboch hlavy.

Čistenie:

Zorník musí byť pravidelne čistený, čistíte vždy teplou mydlovou vodou. Osušte prikladaním jemnej tkaniny. Čo najmenej utierajte, hlavne nie nasucho. Chráňte okuliare proti extrémnemu poškrabaniu.

Skladovanie:

Uchovávajte na suchom mieste mimo dosahu slnečného žiarenia. Skladujte pri teplote medzi 5 ° C až 40 ° C a pri vlhkosti vzduchu menšej ako 90%. Chráňte pred mechanickým poškodením a pred kontaktom so zmäčadlom, rozpúšťalí a ich výparmi. Po práci uložte do vhodného obalu.

Údržba:

Najdlhšia životnosť je 2 roky. Poškriabaný alebo inak poškodený zorník vyžaduje výmenu okuliarov.

Upozornenie:

Materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou, môžu byť u citlivých osôb príčinou alergických reakcií.

Likvidácia nepotrebného materiálu:

Neupotrebitelný výrobok možno zlikvidovať ako tuhý domový odpad.