

## 50524 – Rukavice bavlněné s PVC terčíky

### **CZ: Návod na použití ochranných rukavic kategorie I CE**

Používání: Tyto rukavice jsou jednoduchý osobní ochranný prostředek určený pro ochranu před minimálními riziky, jejichž následky mohou být uživatelem včas předpokládány. Nejsou vhodné pro svařování ani pro manipulaci s agresivními chemickými látkami, ostrými nebo horkými předměty o teplotě vyšší než 50°C. Předpokládá se jejich jednorázové nebo krátkodobé použití. Čištění: Praní ani chemické čištění se nedoporučuje. Upozornění: Rukavice se nemí používat tam, kde hrozí zachycení do pohyblivých částí strojů. U přecitlivělých osob není vyloučeno podráždění pokožky.

Skladování: Výrobky by měly být skladovány v suchých a dobře větraných prostorách. Přílišná vlhkost vzduchu, vysoká teplota nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic.

### **SK: Návod na použitie ochranných rukavic kategórie I CE**

Používanie: Tieto rukavice sú jednoduchý osobný ochranný prostriedok určený na ochranu pred minimálnymi rizikami, ktorých následky môžu byť užívateľom včas predpokladané. Nie sú vhodné pre zváranie ani pre manipuláciu s agresívnymi chemickými látkami, ostrými alebo horúcimi predmetmi s teplotou vyššou ako 50 ° C. Predpokladá sa ich jednorázové alebo krátkodobé použitie. Čistenie: Pranie ani chemické čistenie sa neodporúča. Upozornenie: Rukavice sa nemí používať tam, kde hrozí zachytenie do pohyblivých častí strojov. U precitliveneých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky.

Skladovanie: Výrobky by mali byť skladované v suchých a dobre vetraných priestoroch. Prílišná vlhkosť vzduchu, vysoká teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavic.

### **UK: Instructions for use of protective gloves Category I CE**

Application: These gloves are simple personal protective equipment designed to protect against minimal risks for which the consequences can be predicted by time. They are not suitable for welding or handling aggressive chemicals, sharp or hot objects with a temperature higher than 50 ° C. One-time or short-term usage is assumed. Cleaning: Washing or dry cleaning is not recommended. Caution: Gloves can not be use at the situation where is possibility that can be caught in moving machine parts For hypersensitive persons is possible skin irritation.

Storage: Products should be stored in dry and well ventilated areas. Excessive humidity, high temperature or intense light can affect the quality of gloves.

## 50524 – Rukavice bavlněné s PVC terčíky

### **CZ: Návod na použití ochranných rukavic kategorie I CE**

Používání: Tyto rukavice jsou jednoduchý osobní ochranný prostředek určený pro ochranu před minimálními riziky, jejichž následky mohou být uživatelem včas předpokládány. Nejsou vhodné pro svařování ani pro manipulaci s agresivními chemickými látkami, ostrými nebo horkými předměty o teplotě vyšší než 50°C. Předpokládá se jejich jednorázové nebo krátkodobé použití. Čištění: Praní ani chemické čištění se nedoporučuje. Upozornění: Rukavice se nemí používat tam, kde hrozí zachycení do pohyblivých částí strojů. U přecitlivělých osob není vyloučeno podráždění pokožky.

Skladování: Výrobky by měly být skladovány v suchých a dobře větraných prostorách. Přílišná vlhkost vzduchu, vysoká teplota nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic.

### **SK: Návod na použitie ochranných rukavic kategórie I CE**

Používanie: Tieto rukavice sú jednoduchý osobný ochranný prostriedok určený na ochranu pred minimálnymi rizikami, ktorých následky môžu byť užívateľom včas predpokladané. Nie sú vhodné pre zváranie ani pre manipuláciu s agresívnymi chemickými látkami, ostrými alebo horúcimi predmetmi s teplotou vyššou ako 50 ° C. Predpokladá sa ich jednorázové alebo krátkodobé použitie. Čistenie: Pranie ani chemické čistenie sa neodporúča. Upozornenie: Rukavice sa nemí používať tam, kde hrozí zachytenie do pohyblivých častí strojov. U precitliveneých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky.

Skladovanie: Výrobky by mali byť skladované v suchých a dobre vetraných priestoroch. Prílišná vlhkosť vzduchu, vysoká teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavic.

### **UK: Instructions for use of protective gloves Category I CE**

Application: These gloves are simple personal protective equipment designed to protect against minimal risks for which the consequences can be predicted by time. They are not suitable for welding or handling aggressive chemicals, sharp or hot objects with a temperature higher than 50 ° C. One-time or short-term usage is assumed. Cleaning: Washing or dry cleaning is not recommended. Caution: Gloves can not be use at the situation where is possibility that can be caught in moving machine parts For hypersensitive persons is possible skin irritation.

Storage: Products should be stored in dry and well ventilated areas. Excessive humidity, high temperature or intense light can affect the quality of gloves.